

SYHJ/CX-B-35 (01)



171512344212



171512344212

# 检测报告



三益（检）字 2023 年第 000 号

01

项目名称: 土壤

委托单位: 山东潍焦集团薛城能源有限公司

检测类别: 自行检测

报告日期: 2023 年 07 月 31 日



三益（山东）测试科技有限公司

（加盖检测专用章）

三益（山东）测试科技有限公司

检 测 报 告

|      |     |      |      |
|------|-----|------|------|
| 样品名称 | 土 壤 | 检测类别 | 自行检测 |
|------|-----|------|------|

|         |                |             |      |
|---------|----------------|-------------|------|
| 委托单位名称  | 山东潍焦集团薛城能源有限公司 |             |      |
| 委托单位地址  | 山东省枣庄市薛城区邹坞镇   |             |      |
| 联系人     | 刘超             | 15006600000 |      |
| 检测机构名称  | 三益（山东）测试科技有限公司 | 采样说明        | 自行检测 |
| 采（送）样人员 |                |             |      |

检测日期

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


...

...

...

...

...



三益（山东）测试科技有限公司

检 测 报 告

土壤检测结果（续表）

| 检测项目 | 检测结果                      |                           | 单 位 |
|------|---------------------------|---------------------------|-----|
|      | 2023.07.17                |                           |     |
|      | 棕壤土, 潮, 棕黄                | 棕壤土, 潮, 棕色                |     |
|      | E117.44032°<br>N34.85984° | E117.44719°<br>N34.86397° |     |
|      | 厂区污水站绿化带                  | 厂区焦炉旁绿化带                  |     |
|      | TR2307140101              | TR2307140201              |     |
| 二甲甲烷 | ND                        | ND                        |     |

00.00.00

附表 1 土壤

| 检测项目      | 分析方法依据 | 检出限        | 分析人 |
|-----------|--------|------------|-----|
| 1, 1-二氯乙烯 |        | 0.01 mg/kg |     |
| 1, 1-二氯乙烷 |        |            |     |



